

0133459.eps

de / en / fr / es / pt / it / nl / da / fi / no / sv / et / lv
de - Montageanweisung

Prozessküvette PIR 7000 SGR¹⁾ – 68 13 219

VORSICHT

Jeder Einsatz der Prozessküvette PIR 7000 SGR setzt die genaue Kenntnis und Beachtung der Gebrauchsanweisung Dräger PIR 7000 / Dräger PIR 7200 (Bestellnr. 9023885) voraus!

Verwendungszweck:

- Die Prozessküvette dient zum Betrieb des Gastransmitters im Pumpenbetrieb, wenn das Messgas über eine externe Pumpe dem Gastransmitter zugeführt wird oder bei einer andersartigen, aktiven Gaszuführung (z. B. durch eine prozessbedingte Druckdifferenz).
- Nur für Gastransmitter ohne Spritzschutz, Fernstattleader oder Flowcell.
- Die Prozessküvette enthält zwei Leichtleiter, die die Lichtzeichen der grünen und gelben Statusleuchten des Gastransmitters auf zwei gegenüberliegenden Seiten der Prozessküvette seitlich sichtbar machen.
- Die Prozessküvette besteht aus rostfreiem Edelstahl SS 1.4305.

Montage:

- Falls vorhanden, Statusanzeige, Flowcell bzw. Fernstattleader sowie Fugenring vom Gastransmitter entfernen.
- Festen Sitz des unteren Schraubringes überprüfen.
- Prozessküvette vorsichtig zwischen die zwei Stege des Gastransmitters schieben (A). Sicherstellen, dass der Dichtring zwischen Prozessküvette und Gastransmitter eingelegt ist. Auf planen Sitz und Sauberkeit der Dichtungen und Dichtflächen achten.
- Oberen Schraubring rechtsdrehen bis die Prozessküvette fest sitzt und die Dichtung deutlich komprimiert ist (B und C).
- Halter auf den Gastransmitter aufsetzen und mit den zwei Schrauben befestigen (D).
- Anschlussstullen anschrauben (Gewinde: R1/8" nach DIN 259, zylindrisch, Gewindelänge: 10 mm). Dräger empfiehlt für eine ausreichende Gleichheit eines PTFE-Dichtungsbandsatzes.
- Prüfungs-Zuleitung und -Ableitung an Schlauchtülle (Durchmesser 6 mm) anschließen. Die Gasführung ist in beliebiger Richtung möglich.
- Abgasleitung so führen, dass kein austromendes Gas in die Umgebung des Gastransmitters gelangen kann.

- Die Prozessküvette PIR 7000 SGR ist ebenfalls für die Verwendung zusammen mit dem Dräger PIR 7200 geeignet.

- Dévisser la bague de vissage supérieure (filetage à gauche).
- Tourner la bague de vissage vers la droite.
- Contrôler le joint dans la bague de vissage supérieure.
- Monter la cuvette de processus.

es - Instrucciones de montaje

Cubeta de proceso PIR 7000 SGR¹⁰⁾ – 68 13 219

ATENCIÓN

Todo uso de la cubeta de proceso PIR 7000 SGR presupone el conocimiento y la observación estricta de las instrucciones de uso del Dräger PIR 7000 / Dräger PIR 7200 (n.º de ref. 9023885).

Finalidad de uso:

- La cubeta de proceso sirve para el funcionamiento del transmisor de gas en el modo de bombeo, cuando el gas de medición se suministra al transmisor de gas a través de una bomba externa o en caso de una conducción de gas de otro tipo activa (p. ej., a través de una diferencia de presión condicionada por el proceso).
- Solo para transmisores de gas sin protección antiparticulas, adaptador de telecomprobación o Flowcell.
- Cubeta de proceso dispone de dos conductores ópticos que hacen visibles lateralmente las señales luminosas de las luces de estado verde y amarilla del transmisor de gas en los dos lados opuestos de la cubeta de proceso.
- La cubeta de proceso es de acero inoxidable SS 1.4305.

Montaje:

- En caso de estar disponibles, desmontar del transmisor de gas la indicación de estado, la Flowcell o el adaptador de telecomprobación y el anillo rosado.
- Comprobar el asiento correcto del anillo rosado inferior.
- Instalar la cubeta de proceso cuidadosamente entre los dos nervios del transmisor de gas (A). Asegurar que está colocado el anillo de sellado entre la cubeta de proceso y el transmisor de gas. Prestar atención a un asiento plano y a la limpieza de las juntas y superficies de sellado.
- Girar hacia la derecha el anillo rosado superior hasta que la cubeta de proceso quede asentada firmemente y la junta esté claramente comprimida (B y C).
- Colocar el soporte sobre el transmisor de gas y fijarlo con dos tornillos (D).
- Introducir la cubeta de proceso en el anillo rosado superior.
- Las oscilaciones de presión en la cubeta de proceso pueden conducir a oscilaciones de señal, puesto que la señal del transmisor de gas depende de la presión parcial del gas de medición.¹²⁾
- Conectar el tubo de entrada y descarga de gas de la cubeta de proceso al tubo de servicio.
- Para minimizar la influencia de la presión se recomienda realizar la calibración del transmisor de gas con presión de servicio.
- La función de medición para la protección contra explosión (certificado de comprobación de muestras CE BVS 08 ATEX G 001 X) es aplicable para el rango de presión de 700 a 1300 hPa.
- Para minimizar la influencia de la presión se recomienda realizar la calibración del transmisor de gas con presión de servicio.

- La cubeta de proceso PIR 7000 SGR es apropiada igualmente para la utilización conjunta con Dräger PIR 7200.

- Dévisser la bague de vissage supérieure (filetage à gauche).
- Tourner la bague de vissage vers la droite.
- Contrôler le joint dans la bague de vissage supérieure.
- Monter la cuvette de processus.

es - Instrucciones de montaje

Cubeta de proceso PIR 7000 SGR¹⁰⁾ – 68 13 219

ATENCIÓN

Todo uso de la cubeta de proceso PIR 7000 SGR presupone el conocimiento y la observación estricta de las instrucciones de uso del Dräger PIR 7000 / Dräger PIR 7200 (n.º de ref. 9023885).

Finalidad de uso:

- La cubeta de proceso sirve para el funcionamiento del transmisor de gas en el modo de bombeo, cuando el gas de medición se suministra al transmisor de gas a través de una bomba externa o en caso de una conducción de gas de otro tipo activa (p. ej., a través de una diferencia de presión condicionada por el proceso).
- Solo para transmisores de gas sin protección antiparticulas, adaptador de telecomprobación o Flowcell.
- Cubeta de proceso dispone de dos conductores ópticos que hacen visibles lateralmente las señales luminosas de las luces de estado verde y amarilla del transmisor de gas en los dos lados opuestos de la cubeta de proceso.
- La cubeta de proceso es de acero inoxidable SS 1.4305.

Funcionamiento:

- Guar el gas de medición con un flujo de gas preferentemente del transmisor de gas la indicación de estado, la Flowcell o el adaptador de telecomprobación y el anillo rosado.
- Comprobar el asiento correcto del anillo rosado inferior.
- Instalar la cubeta de proceso cuidadosamente entre los dos nervios del transmisor de gas (A). Asegurar que está colocado el anillo de sellado entre la cubeta de proceso y el transmisor de gas. Prestar atención a un asiento plano y a la limpieza de las juntas y superficies de sellado.
- Girar hacia la derecha el anillo rosado superior hasta que la cubeta de proceso quede asentada firmemente y la junta esté claramente comprimida (B y C).
- Colocar el soporte sobre el transmisor de gas y fijarlo con dos tornillos (D).
- Introducir la cubeta de proceso en el anillo rosado superior.
- Las oscilaciones de presión en la cubeta de proceso pueden conducir a oscilaciones de señal, puesto que la señal del transmisor de gas depende de la presión parcial del gas de medición.¹²⁾
- Conectar el tubo de entrada y descarga de gas de la cubeta de proceso al tubo de servicio.
- Para minimizar la influencia de la presión se recomienda realizar la calibración del transmisor de gas con presión de servicio.
- La función de medición para la protección contra explosión (certificado de comprobación de muestras CE BVS 08 ATEX G 001 X) es aplicable para el rango de presión de 700 a 1300 hPa.
- Para minimizar la influencia de la presión se recomienda realizar la calibración del transmisor de gas con presión de servicio.

- La cubeta de proceso PIR 7000 SGR es apropiada igualmente para la utilización conjunta con Dräger PIR 7200.

- Dévisser la bague de vissage supérieure (filetage à gauche).
- Tourner la bague de vissage vers la droite.
- Contrôler le joint dans la bague de vissage supérieure.
- Monter la cuvette de processus.

es - Instrucciones de montaje

Cubeta de proceso PIR 7000 SGR¹⁰⁾ – 68 13 219

ATENCIÓN

Todo uso de la cubeta de proceso PIR 7000 SGR presupone el conocimiento y la observación estricta de las instrucciones de uso del Dräger PIR 7000 / Dräger PIR 7200 (n.º de ref. 9023885).

Finalidad de uso:

- La cubeta de proceso sirve para el funcionamiento del transmisor de gas en el modo de bombeo, cuando el gas de medición se suministra al transmisor de gas a través de una bomba externa o en caso de una conducción de gas de otro tipo activa (p. ej., a través de una diferencia de presión condicionada por el proceso).
- Solo para transmisores de gas sin protección antiparticulas, adaptador de telecomprobación o Flowcell.
- Cubeta de proceso dispone de dos conductores ópticos que hacen visibles lateralmente las señales luminosas de las luces de estado verde y amarilla del transmisor de gas en los dos lados opuestos de la cubeta de proceso.
- La cubeta de proceso es de acero inoxidable SS 1.4305.

Montaje:

- En caso de estar disponibles, desmontar del transmisor de gas la indicación de estado, la Flowcell o el adaptador de telecomprobación y el anillo rosado.
- Comprobar el asiento correcto del anillo rosado inferior.
- Instalar la cubeta de proceso cuidadosamente entre los dos nervios del transmisor de gas (A). Asegurar que está colocado el anillo de sellado entre la cubeta de proceso y el transmisor de gas. Prestar atención a un asiento plano y a la limpieza de las juntas y superficies de sellado.
- Girar hacia la derecha el anillo rosado superior hasta que la cubeta de proceso quede asentada firmemente y la junta esté claramente comprimida (B y C).
- Colocar el soporte sobre el transmisor de gas y fijarlo con dos tornillos (D).
- Introducir la cubeta de proceso en el anillo rosado superior.
- Las oscilaciones de presión en la cubeta de proceso pueden conducir a oscilaciones de señal, puesto que la señal del transmisor de gas depende de la presión parcial del gas de medición.¹²⁾
- Conectar el tubo de entrada y descarga de gas de la cubeta de proceso al tubo de servicio.
- Para minimizar la influencia de la presión se recomienda realizar la calibración del transmisor de gas con presión de servicio.
- La función de medición para la protección contra explosión (certificado de comprobación de muestras CE BVS 08 ATEX G 001 X) es aplicable para el rango de presión de 700 a 1300 hPa.
- Para minimizar la influencia de la presión se recomienda realizar la calibración del transmisor de gas con presión de servicio.

- La cubeta de proceso PIR 7000 SGR es apropiada igualmente para la utilización conjunta con Dräger PIR 7200.

- Dévisser la bague de vissage supérieure (filetage à gauche).
- Tourner la bague de vissage vers la droite.
- Contrôler le joint dans la bague de vissage supérieure.
- Monter la cuvette de processus.

es - Instrucciones de montaje

Cubeta de proceso PIR 7000 SGR¹⁰⁾ – 68 13 219

ATENCIÓN

Todo uso de la cubeta de proceso PIR 7000 SGR presupone el conocimiento y la observación estricta de las instrucciones de uso del Dräger PIR 7000 / Dräger PIR 7200 (n.º de ref. 9023885).

Finalidad de uso:

- La cubeta de proceso sirve para el funcionamiento del transmisor de gas en el modo de bombeo, cuando el gas de medición se suministra al transmisor de gas a través de una bomba externa o en caso de una conducción de gas de otro tipo activa (p. ej., a través de una diferencia de presión condicionada por el proceso).
- Solo para transmisores de gas sin protección antiparticulas, adaptador de telecomprobación o Flowcell.
- Cubeta de proceso dispone de dos conductores ópticos que hacen visibles lateralmente las señales luminosas de las luces de estado verde y amarilla del transmisor de gas en los dos lados opuestos de la cubeta de proceso.
- La cubeta de proceso es de acero inoxidable SS 1.4305.

Funcionamiento:

- Guar el gas de medición con un flujo de gas preferentemente del transmisor de gas la indicación de estado, la Flowcell o el adaptador de telecomprobación y el anillo rosado.
- Comprobar el asiento correcto del anillo rosado inferior.
- Instalar la cubeta de proceso cuidadosamente entre los dos nervios del transmisor de gas (A). Asegurar que está colocado el anillo de sellado entre la cubeta de proceso y el transmisor de gas. Prestar atención a un asiento plano y a la limpieza de las juntas y superficies de sellado.
- Girar hacia la derecha el anillo rosado superior hasta que la cubeta de proceso quede asentada firmemente y la junta esté claramente comprimida (B y C).
- Colocar el soporte sobre el transmisor de gas y fijarlo con dos tornillos (D).
- Introducir la cubeta de proceso en el anillo rosado superior.
- Las oscilaciones de presión en la cubeta de proceso pueden conducir a oscilaciones de señal, puesto que la señal del transmisor de gas depende de la presión parcial del gas de medición.¹²⁾
- Conectar el tubo de entrada y descarga de gas de la cubeta de proceso al tubo de servicio.
- Para minimizar la influencia de la presión se recomienda realizar la calibración del transmisor de gas con presión de servicio.
- La función de medición para la protección contra explosión (certificado de comprobación de muestras CE BVS 08 ATEX G 001 X) es aplicable para el rango de presión de 700 a 1300 hPa.
- Para minimizar la influencia de la presión se recomienda realizar la calibración del transmisor de gas con presión de servicio.

- La cubeta de proceso PIR 7000 SGR es apropiada igualmente para la utilización conjunta con Dräger PIR 7200.

- Dévisser la bague de vissage supérieure (filetage à gauche).
- Tourner la bague de vissage vers la droite.
- Contrôler le joint dans la bague de vissage supérieure.
- Monter la cuvette de processus.

es - Instrucciones de montaje

Cubeta de proceso PIR 7000 SGR¹⁰⁾ – 68 13 219

ATENCIÓN

Todo uso de la cubeta de proceso PIR 7000 SGR presupone el conocimiento y la observación estricta de las instrucciones de uso del Dräger PIR 7000 / Dräger PIR 7200 (n.º de ref. 9023885).






Finalidad de uso:

- La cubeta de proceso sirve para el funcionamiento del transmisor de gas en el modo de bombeo, cuando el gas de medición se suministra al transmisor de gas a través de una bomba externa o en caso de una conducción de gas de otro tipo activa (p. ej., a través de una diferencia de presión condicionada por el proceso).
- Solo para transmisores de gas sin protección antiparticulas, adaptador de telecomprobación o Flowcell.
- Cubeta de proceso dispone de dos conductores ópticos que hacen visibles lateralmente las señales luminosas de las luces de estado verde y amarilla del transmisor de gas en los dos lados opuestos de la cubeta de proceso.
- La cubeta de proceso es de acero inoxidable SS 1.4305.

Montaje:

- En caso de estar disponibles, desmontar del transmisor de gas la indicación de estado, la Flowcell o el adaptador de telecomprobación y el anillo rosado.
- Comprobar el asiento correcto del anillo rosado inferior.
- Instalar la cubeta de proceso cuidadosamente entre los dos nervios del transmisor de gas (A). Asegurar que está colocado el anillo de sellado entre la cubeta de proceso y el transmisor de gas. Prestar atención a un asiento plano y a la limpieza de las juntas y superficies de sellado.
- Girar hacia la derecha el anillo rosado superior hasta que la cubeta de proceso quede asentada firmemente y la junta esté claramente comprimida (B y C).
- Colocar el soporte sobre el transmisor de gas y fijarlo con dos tornillos (D).
- Introducir la cubeta de proceso en el anillo rosado superior.
- Las oscilaciones de presión en la cubeta de proceso pueden conducir a oscilaciones de señal, puesto que la señal del transmisor de gas depende de la presión parcial del gas de medición.¹²⁾
- Conectar el tubo de entrada y descarga de gas de la cubeta de proceso al tubo de servicio.
- Para minimizar la influencia de la presión se recomienda realizar la calibración del transmisor de gas con presión de servicio.
- La función de medición para la protección contra explosión (certificado de comprobación de muestras CE BVS 08 ATEX G 001 X) es aplicable para el rango de presión de 700 a 1300 hPa.
- Para minimizar la influencia de la presión se recomienda realizar la calibración del transmisor de gas con presión de servicio.

- La cubeta de proceso PIR 7000 SGR es apropiada igualmente para la



0133459.eps

- Na voltooiing van alle gassaansluitingen leidingen en verbindingen controleren op lekkages, bijvoorbeeld door drukvaltmethode of luchtteltest.
- Sticker "Power" op groene en "Fault" op gele lichtvlakken aanbrengen. Daarbij de lichtvlakken niet afdekken.
- Na de montage of demontage van de processchaal is een nulpunt- of gevoeligheidskalibrering van de gastransmitter nodig.

Gebrek:

- Meetgas met een gasflow van bij voorkeur 0,5 tot 10 l/min. (min. 0,3 l/min., max. 20 l/min) door de processchaal leiden.

- De meetwaarde-instelling van de gastransmitter met de processchaal is afhankelijk van de gasflow, voor de waarden zie tabel.

- De toegevoerde binnendruk bedraagt 700 tot 3000 hPa.²⁰⁾

- Afhankelijk van de gasflow en de lengte en diameter van de gebruikte gasleidingen is het mogelijk dat in de processchaal een wisselende of een van de atmosferische druk afwijkende binnendruk (stuwdruk of zuigdruk) ontstaat.²¹⁾

- Druksommelingen in de processchaal kunnen leiden tot signaalomschommelingen, omdat het signaal van de gastransmitter afhangt van de partiële druk van het meetgas.²¹⁾

da - Monteringsvejledning**Proceskvette PIR 7000 SGR²²⁾ – 68 13 219****FORSIGTIG**

Enhver brug af proceskvetten PIR 7000 SGR forudsætter nøje kendskab til og overholtelse af brugsanvisningen til Dräger PIR 7000 / Dräger PIR 7200 (bestillingsnummer 9023885)!

i AANWIJZING

Bij gebruik van de gastransmitter met de processchaal moet de omgeving vrij zijn van meetgas en overige koolwaterstoffen. Koolwaterstoffen tussen spiegel en processchaal veroorzaken verhoogde meetwaarden.

Safferschijf vervangen (E):**WAARSCHUWING**

Safferschijf niet met de vingers aanraken. Een verontruste safferschijf kan de werking van het apparaat beïnvloeden.

- Processchaal demonteren.
- Beide schroefringen samenvaren.

- De meetfunctie voor de explosiebeveiliging (EG-typegodkend keuring BVS 08 ATEX G 001 X) geldt voor het drukniveau van 700 tot 1300 hPa.

- Om de drukniveau te zorg mogelijkerwijs te houden wordt aanbevolen de gastransmitter te kalibreren bij de druk tijdens de werking.

22) Proceskvette PIR 7000 SGR eigner sig ligeledes til brug sammen med Dräger PIR 7200.

- För att skydda det optiska systemet (spalt mellan spegel och skiva resp. över skruvring) från vatten (regnvattnet eller stänkvattnet) rekommenderas horisontell montering samt ev. ytterligare vatten skyddande åtgärder.

- För att detektera genombörsningsfel måste en lämplig övervakning av gasflödet sättas in.

- Gasprocesskvetten består av en aktiveringshet med föregående kontaktplätt med förförande kontaktstans.

- Kontrollera tätheten hos ledningar och anslutningar när alla gasanslutningar är klar, t ex med hjälp av tryckfallsmetoden eller blästest.

- Först monterar statusvisning, flowcell eller fjärrtestadaptrar samt fügning från gastransmittern, hvis de förefinnes.

Montage:

- Afmonter statusvisning, flowcell eller fjärrtestadaptrar samt fügning fra gastransmittern, hvis de førefinnes.

- Kontroller, at den nederste skruering sidder fast.

23) Målefunktionen til eksplorationsbeskyttelse (EF-prototypetestning BVS 08 ATEX G 001 X) gælder for trykområdet fra 700 til 1300 hPa.

24) For at minimere trykpåvirkningen anbefales det at gennemføre kalibreringen af gastransmitteren ved driftstryk.

25) Proseskvetten PIR 7000 SGR soveltu myös käytettäväksi yhdessä Dräger PIR 7200-laitteen kanssa.

26) Rajahdyssuojaus mittaustoininto (EY-typplarkastustodistus BVS 08 ATEX G 001 X) koskee painealueita 700 - 1300 hPa.

27) Paineen vaikuttuvuus minimoimiseksi suostellaan kaasuanturin kalibrointia käytön mukaisella paineella.

28) Proseskvetten PIR 7000 eigner seg også til bruk sammen med Dräger PIR 7200.

29) Målefunkjonen for eksplorationsbeskyttelsen (EF-typegodkjenningssertifikat BVS 08 ATEX G 001 X) gjelder for trykområdet fra 700 til 1300 hPa.

sv - Monteringsanvisning**Proseskvetten PIR 7000 SGR³¹⁾ – 68 13 219****ADVARSEL**

All användning av processkvetten PIR 7000 SGR förutsätter mycket god kunskap om den och bekräftande av brugsanvisningen Dräger PIR 7000 / Dräger PIR 7200 (order.nr. 9023885)!

Användningsändamål:

- Processkvetten används för att driva gastransmittern i pumpdrift när mätgas tillförs via en extern pump till gastransmittern vid annan typ av aktiv gastiforsel (t ex. genom processvilkorad tryckskylld).

- Endast för gastransmitter utan stänkskydd, fjärrtestadaptrar eller flödescell.

- Processkvetten består av två ljusledare som synliggör ljusstrecken med grön och gul statuslämpor för gastransmittern på två motsatta sidor om processkvetten.

- Processkvetten är gjord av rostfritt stål SS 1.4305.

But ut övre skruvringen (E):**VARNING**

Ta inte tag med fingrarna på safirskivan. År safirskivan smutsig kan det påverka instrumentets funktion.

1. Demontera processkvetten.

2. Skruva bort den övre skruvringen tillsammans.

3. Ta av safirskivan och tätningsringen.

4. Rengör eller bryt ut safirskiven.

5. Legg inn safirskiven i den nedre skruvringen.

6. Legg tätningssringen på safirskiven.

7. Kontrollera att safirskiven och tätningssringen sitter fast.

8. Sätt på processkvetten på den nedre skruvringen och stram med en dreiemomentnøkkel (SW 27) med et dreiemoment på 5 Nm.

9. Kontroller att safirskiven sitter korrekt.

10. Anslut gasanslutningarna och fränledningen till slangmysticken (diameter 6 mm). Gasledningen kan riktas å valfrid håll.

11. Koppla avgasledningen så att ingen utströmmande gas kan tränga ut i gastransmitters omgivning.

12. För att undvika att gasledningarna och processkvetten smutsar rekommenderar vi att lämpliga ledningsfilter används.

13. Monter proseskvetten.

14. Ta bort skruven från safirskiven. En förunerat safirskive kan begrense apparatfunktionen.

15. Demontera processkvetten.

16. Skru bort skruven från safirskiven.

17. Ta av safirskiven och tätningssringen.

18. Sätt på processkvetten på den nedre skruvringen och stram med en dreiemomentnøkkel (SW 27) med et dreiemoment på 5 Nm.

19. Kontroller att safirskiven sitter korrekt.

20. Anslut gasanslutningarna och fränledningen till slangmysticken (diameter 6 mm). Gasledningen kan riktas å valfrid håll.

21. Koppla avgasledningen så att ingen utströmmande gas kan tränga ut i gastransmitters omgivning.

22. För att undvika att gasledningarna och processkvetten smutsar rekommenderar vi att lämpliga ledningsfilter används.

23. Matfunktionsinställning, 0...50%...90

24. Matfunktionsinställning, 0...50%...90

25. Matfunktionsinställning, 0...50%...90

26. Matfunktionsinställning, 0...50%...90

27. Matfunktionsinställning, 0...50%...90

28. Matfunktionsinställning, 0...50%...90

29. Matfunktionsinställning, 0...50%...90

30. Det anbefales å gjennomføre kalibrering av gastransmitteren ved driftstryk for å minimere trykkvirkingen.

31) Proseskvetten PIR 7000 SGR lämpar sig även för användning tillsammans med Dräger PIR 7200.

32) Matfunktionsinställning för explosionsskyddet (EG-typgodkend BVS 08 ATEX G 001 X) gäller för trykområdet 700 till 1300 hPa.

33) För att undvika trykpåvirkningen rekommenderar vi att kalibreringen av gastransmittern utförs vid driftstryk.

34) Proseskvetten PIR 7000 SGR sätts samtidigt som kalibreringen av gastransmittern utförs vid driftstryk.

35) Plåtavlastningsmötefunktionen (EU-tillbehörsinställning BVS 08 ATEX G 001 X) aktiveras vid trykpåvirkningen.

36) Röshumus värdeinställningsvektor tillämpas vid trykpåvirkningen.

37) Proseskvetten PIR 7000 SGR lämpar sig även för användning tillsammans med Dräger PIR 7200.

38) Spridzjona aizsardzības mērķumju funkcija (EK parauja apstiprinājuma apliecība BVS 08 ATEX G 001 X) aktiveras vispiedienā diapezonā no 700 till 1300 hPa.

39) Lai samazinātu spiediena ieteikumi, ieteicams gāzes analizatora kalibrēšanu veikt ar lietojumam atbilstošu spiedienu.

40) Proseskvetten PIR 7000 SGR ir piemērots ietekmiem, ieteicams gāzes analizatora kalibrēšanu veikt ar kopā ar PIR 7200.

41) Proseskvetten PIR 7000 SGR lämpar sig även för användning tillsammans med Dräger PIR 7200.

42) Proseskvetten PIR 7000 SGR lämpar sig även för användning tillsammans med Dräger PIR 7200.

43) Proseskvetten PIR 7000 SGR lämpar sig även för användning tillsammans med Dräger PIR 7200.

44) Proseskvetten PIR 7000 SGR lämpar sig även för användning tillsammans med Dräger PIR 7200.

45) Proseskvetten PIR 7000 SGR lämpar sig även för användning tillsammans med Dräger PIR 7200.

46) Proseskvetten PIR 7000 SGR lämpar sig även för användning tillsammans med Dräger PIR 7200.

47) Proseskvetten PIR 7000 SGR lämpar sig även för användning tillsammans med Dräger PIR 7200.

48) Proseskvetten PIR 7000 SGR lämpar sig även för användning tillsammans med Dräger PIR 7200.

49) Proseskvetten PIR 7000 SGR lämpar sig även för användning tillsammans med Dräger PIR 7200.

50) Proseskvetten PIR 7000 SGR lämpar sig även för användning tillsammans med Dräger PIR 7200.

51) Proseskvetten PIR 7000 SGR lämpar sig även för användning tillsammans med Dräger PIR 7200.

52) Proseskvetten PIR 7000 SGR lämpar sig även för användning tillsammans med Dräger PIR 7200.

53) Proseskvetten PIR 7000 SGR lämpar sig även för användning tillsammans med Dräger PIR 7200.

54) Proseskvetten PIR 7000 SGR lämpar sig även för användning tillsammans med Dräger PIR 7200.

55) Proseskvetten PIR 7000 SGR lämpar sig även för användning tillsammans med Dräger PIR 7200.

56) Proseskvetten PIR 7000 SGR lämpar sig även för användning tillsammans med Dräger PIR 7200.

57) Proseskvetten PIR 7000 SGR lämpar sig även för användning tillsammans med Dräger PIR 7200.

58) Proseskvetten PIR 7000 SGR lämpar sig även för användning tillsammans med Dräger PIR 7200.

59) Proseskvetten PIR 7000 SGR lämpar sig även för användning tillsammans med Dräger PIR 7200.

60) Proseskvetten PIR 7000 SGR lämpar sig även för användning tillsammans med Dräger PIR 7200.

</