

90 33 035 - GA 4623 692/MUL135  
Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Revalstraße 135  
D-23560 Lübeck, Germany  
Tel. +49 451 8 82 - 20 80  
www.draeger.com  
© Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Edition 05 - 01/2012  
(01 - 04/2005)  
Subject to alteration

## de - Gebrauchsanweisung

### VORSICHT

Diese Gebrauchsanweisung ist eine Ergänzung zur Gebrauchsanweisung des jeweiligen Dräger Gasmessgerätes. Jede Handhabung an dem Sensor setzt die genaue Kenntnis und Beachtung der Gebrauchsanweisung des verwendeten Dräger Gasmessgerätes sowie der allgemeinen Gebrauchsanweisung 90 23 657 voraus.

### 1 Verwendungszweck

Zum Einsatz in Dräger Gasmessgeräten. Zur Überwachung der CO (Kohlenstoffmonoxid)-Konzentration in der Umgebungsluft, bei gleichzeitiger Kompensation der Wasserstoff (H<sub>2</sub>)-Querempfindlichkeit. Die Kompensation erfolgt bis zu 2000 ppm H<sub>2</sub>.

Wasserstoff (H<sub>2</sub>)-Querempfindlichkeit. Die Kompensation erfolgt bis zu 2000 ppm H<sub>2</sub>.

Messbereich 0 bis 2000 ppm CO ≤25 Sekunden bei 20 °C

Ansprichtzeit, t<sub>0,90</sub> ≤2 ppm

Messgenauigkeit Nullpunkt ≤2 ppm

Empfindlichkeit Langzeitdrift bei 20 °C Nullpunkt

Empfindlichkeit Einlaufzeit

Umgebungsbedingungen Temperatur

Feuchte

Druck

Temperatureinfluss

Nulpunkt

Empfindlichkeit

Feuchteeinfluss

Nulpunkt

Empfindlichkeit

Kalibriergas

Prüfgassampullen

100 ppm CO (5 Stück), Bestell-Nr. 68 07 920

300 ppm CO (5 Stück), Bestell-Nr. 68 07 921

Prüfgasfäsche (58 L) 1000 ppm H<sub>2</sub>, Bestell-Nr. 68 11 955

Prüfgasfäsche (58 L) 250 ppm CO, Bestell-Nr. 68 11 354

Prüfgasfäsche (58 L) 50 ppm CO, Bestell-Nr. 68 11 117

Erwartete Sensorlebensdauer >3 Jahre

### 2 Weitere Informationen

Siehe allgemeine Gebrauchsanweisung 90 23 657 und unter www.draeger.com oder auf Anforderung von der zuständigen Dräger Vertretung.

### 3 Selektivfilter

Internet Selektivfilter ist seriellmäßig im Sensor vorhanden. Querempfindlichkeiten durch Begleitgase wie Alkohole, saure Gase (H<sub>2</sub>S, SO<sub>2</sub>) werden weitestgehend beseitigt.

Filterstandzeit: ca. 25000 ppm x Stunden des Begleitgases.

Beispiel: Bei Konzentrationen von 10 ppm H<sub>2</sub>S folgt: Nutzungsdauer = 25000 ppm x Stunden / 10 ppm = 2500 Stunden.

## 4 Querempfindlichkeiten

Gas/Dampf	Chem. Symbol	Konzentration	Anzeige in ppm CO
Hydrogen sulphide	H <sub>2</sub> S	30 ppm	no effect
Ammonia	NH <sub>3</sub>	100 ppm	kein Einfluss
Chlor	Cl <sub>2</sub>	20 ppm	kein Einfluss
Nitrogen dioxide	NO <sub>2</sub>	20 ppm	no effect
Chlorwasserstoff	HCl	40 ppm	kein Einfluss
Nitrogen monoxide	NO	30 ppm	≤5
Cyanwasserstoff	HCN	50 ppm	kein Einfluss
Ethanol	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH	250 ppm	kein Einfluss
Sulphur dioxide	SO <sub>2</sub>	25 ppm	no effect
Ethin	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub>	100 ppm	≤200
Kohlendioxid	CO <sub>2</sub>	30 vol.-%	kein Einfluss
Methan	CH <sub>4</sub>	5 vol.-%	kein Einfluss
Propan	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>	1 vol.-%	kein Einfluss
Schwefeldioxid	SO <sub>2</sub>	25 ppm	no effect
Schwefelwasserstoff	H <sub>2</sub> S	30 ppm	kein Einfluss
Stickstoffdioxid	NO <sub>2</sub>	20 ppm	kein Einfluss
Stickstoffmonoxid	NO	30 ppm	≤5
Wasserstoff	H <sub>2</sub>	0,1 vol.-%	<± 15

## 5 Funktionscheck

Zur Überprüfung der Kompensation empfehlen wir alle 4 Wochen einen Funktionscheck mit Wasserstoff. Sensor mit 1000 ppm H<sub>2</sub> begasen und 1 Minute warten. Ist der im Display angezeigte Wert größer (oder kleiner) als +15 ppm (-15 ppm) CO sollte eine Kalibrierung auf Wasserstoff durchgeführt werden.

Die in der Tabelle angegebenen Werte sind Richtgrößen und gelten für neue Sensoren. Die angegebenen Werte können um ±30 % schwanken. Der Sensor kann auch auf andere Gase empfindlich sein (Daten auf Anforderung von Dräger). Gasgemische können als Summe angezeigt werden. Gase mit negativer Empfindlichkeit können eine positive Anzeige von CO aufweisen. Es sollte geprüft werden, ob Gasgemische vorliegen.

### VORSICHT

Gesundheitsgefahr. Prüfgas nicht einatmen. Gefahrenhinweise der entsprechenden Sicherheits-Datenblätter sowie Gebrauchsanweisung des verwendeten Dräger Gasmessgerätes strikt beachten! Für die Festlegung der Kalibrierintervalle länderspezifische Bestimmungen beachten.

## en - Instructions for Use

### CAUTION

These Instructions for Use are a supplement to the Instructions for Use of the respective Dräger gas monitor. Any use of the sensor requires full understanding and strict observation of the Instructions for Use of the respective Dräger gas monitor and the general Instructions for Use 90 23 657.

### 1 Intended use

For use in Dräger gas monitors. Used to monitor the CO (carbon monoxide) concentration in the ambient air, with simultaneous compensation of hydrogen (H<sub>2</sub>) cross sensitivity. Compensation is effected up to 2000 ppm H<sub>2</sub>.

Measuring range 0 to 2000 ppm CO ≤25 seconds at 20 °C (68 °F)

Response time, t<sub>0,90</sub> ≤25 seconds at 20 °C (68 °F)

Measurement accuracy Zero ≤±2 ppm

Sensitivity ≤±2 % of measured value

Long-term drift, at 20 °C (68 °F) ≤±2 ppm/year

Effect of temperature Zero ≤±1 % of measured value/month

Sensitivity ≤±1 % of measured value/mois

Warming-up time 12 hours

Effect of humidity Zero ≤±0,3 % of measured value/K

Sensitivity ≤±0,3 % of measured value/K

Ambient conditions Temperature -40 to 50 °C (-40 to 122 °F)

Humidity 10 to 90 % r.h.

Pressure 700 to 1300 hPa

Influence of the temperature Point zero ≤±2 ppm

Sensitivity ≤±2 % of the value measured

Effect of the temperature Point zero 0 to 2000 ppm CO

Sensitivity ≤±2 ppm at 20 °C

Effect of the humidity Point zero 0 to 2000 ppm CO

Sensitivity ≤±2 ppm/année

Calibration gas Ampoule of gaz étalon 100 ppm CO (5 pieces), Code. 68 07 920

100 ppm CO (5 pieces), Code. 68 07 921

Bottle of gas de contrôle (58 l) 1000 ppm H<sub>2</sub>, Code. 68 11 955

Bottle of gas de contrôle (58 l) 250 ppm CO, Code. 68 11 354

Bottle of gas de contrôle (58 l) 50 ppm CO, Code. 68 11 117

Duration of use expected >3 years

Test gas ampoule 100 ppm CO (pack of 5), Order No. 68 07 920

300 ppm CO (pack of 5), Order No. 68 07 921

Bottle of gas de contrôle (58 l) 1000 ppm H<sub>2</sub>, Code. 68 11 955

Bottle of gas de contrôle (58 l) 250 ppm CO, Code. 68 11 354

Bottle of gas de contrôle (58 l) 50 ppm CO, Code. 68 11 117

Verwachte sensorlebensdauer >3 jaar

2 Additional information

See general instructions for use 90 23 657 and available on the Internet at www.draeger.com or on request from your Dräger dealer.

### 3 Selective filter

Internal selective filter is provided as standard. The selective filter reduces cross sensitivities caused by contaminant gases, e.g. alcohols, acid gases (H<sub>2</sub>S, SO<sub>2</sub>).

Filter service life: approx. 25000 ppm x hours of contaminant gases.

Example: Given concentration of 10 ppm H<sub>2</sub>S will be:

Service life = 25000 ppm x hours / 10 ppm = 2500 hours.

### 4 Cross sensitivities

Gas/vapor	Formule Chimique	Concentration	Affich. en ppm CO
Acetylene	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub>	100 ppm	≤200
Acide chlorhydrique	HCl	40 ppm	aucune influence
Acide cyanhydrique	HCN	50 ppm	aucune influence
Ammonia	NH <sub>3</sub>	100 ppm	aucune influence
Bioxyde d'azote	NO <sub>2</sub>	20 ppm	aucune influence
Chlore	Cl <sub>2</sub>	20 ppm	aucune influence
Dioxyde de carbone	CO <sub>2</sub>	30 vol.-%	aucune influence
Dioxyde de soufre	SO <sub>2</sub>	25 ppm	aucune influence
Ethanol	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH	250 ppm	aucune influence
Hydrogène	H <sub>2</sub>	0,1 vol.-%	<± 15
Hydrogène sulfuré	H <sub>2</sub> S	30 ppm	aucune influence
Méthane	CH <sub>4</sub>	5 vol.-%	aucune influence
Monoxyde d'azote	NO	30 ppm	≤5
Propane	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>	1 Vol.-%	no effect

Gas/vapor Chem. symbol Concentration Display in ppm CO

Acetylene C<sub>2</sub>H<sub>2</sub> 100 ppm ≤200

Ammonia NH<sub>3</sub> 100 ppm no effect

Carbon dioxide CO<sub>2</sub> 30 vol.-% no effect

Chlorine Cl<sub>2</sub> 20 ppm no effect

Ethanol C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH 250 ppm no effect

Hydrogen H<sub>2</sub> 0,1 vol.-% <± 15

Hydrogen chloride HCl 40 ppm no effect

Hydrogen cyanide HCN 50 ppm no effect

## 5 Contrôle de fonctionnement

Pour contrôler la compensation, nous vous recommandons de tester le fonctionnement à l'hydrogène toutes les

## pt - Instruções de uso

### CUIDADO

Estas instruções de utilização servem de complemento ao respectivo aparelho de medição de gás Dräger. Qualquer utilização do sensor pressupõe o conhecimento preciso e o respeito das instruções de utilização do aparelho de medição de gás da Dräger utilizado, bem como das instruções gerais 90 23 657.

### 1 Finalidade

Para ser utilizado em medidores de gás da Dräger. Para controlar a concentração de CO (monóxido de carbono) no ar ambiente, com compensação simultânea da sensibilidade transversal do hidrogênio ( $H_2$ ). A compensação efectua-se até 2000 ppm $H_2$ .	
Área de medição Tempo de resposta, $t_{90}$ Precisão de medição Ponto zero Sensibilidade	0 a 2000 ppm CO ≤25 segundos a 20 °C ≤± 2 ppm ≤± 2 % do valor de medição
Deriva de longa duração a 20 °C Ponto zero Sensibilidade	≤± 1 % do valor de medição/mês 12 horas
Condições ambientais Temperatura Humidade Pressão	-40 a 50 °C 10 a 90 % h.r.e. 700 a 1300 hPa
Influência da temperatura Ponto zero Sensibilidade	≤± 5 ppm ≤± 0,3 % do valor de medição/K
Influência da humidade Ponto zero Sensibilidade	sem influência ≤± 0,02 % do valor de medição/ % h.r.e.
Gás de calibragem Ampolas de gás de ensaio	CO + $H_2$
100 ppm CO (5 unidades), N.º de encomenda 68 07 920 300 ppm CO (5 unidades), N.º de encomenda 68 07 921	
Garrafa de gás de ensaio (58 l) 1000 ppm $H_2$ , N.º de encomenda 68 11 955	
Garrafa de gás de ensaio (58 l) 250 ppm CO, N.º de encomenda 68 11 554	
Garrafa de gás de ensaio (58 l) 50 ppm CO, N.º de encomenda 68 11 117	
Vida útil esperada do sensor	>3 anos

### 2 Outras informações

Consultar as instruções de uso gerais 90 23 657 e o site [www.draeger.com](http://www.draeger.com) ou pedir ao representante competente da Dräger.

### 3 Filtro selectivo

O filtro selectivo interno está montado de série no sensor. As sensibilidades transversais são eliminadas consideravelmente através dos gases associados como álcoois, gases ácidos ( $H_2S$ ,  $SO_2$ ).

Tempo de funcionamento do filtro: aprox. 25000 ppm x horas do gás associado. Exemplo: no caso de concentrações de 10 ppm  $H_2S$  segue-se:

um tempo de utilização = 25000 ppm x horas / 10 ppm = 2500 horas.

### 4 Sensibilidades transversais

Gás/vapor	Símbolo químico	Concentração	Indicação em ppm CO
Amoníaco	$NH_3$	100 ppm	sem influência
Bióxido de enxofre	$SO_2$	25 ppm	sem influência
Cianeto de hidrogénio	$HCN$	50 ppm	sem influência
Cloreto de hidrogénio	$HCl$	40 ppm	sem influência
Cloro	$Cl_2$	20 ppm	sem influência
Dióxido de carbono	$CO_2$	30 vol.-%	sem influência
Dióxido de nitrogénio	$NO_2$	20 ppm	sem influência
Etanol	$C_2H_5OH$	250 ppm	sem influência
Etileno	$C_2H_2$	100 ppm	≤200
Hidrogénio	$H_2$	0,1 vol.-%	≤=15
Metano	$CH_4$	5 vol.-%	sem influência
Monóxido de nitrogénio	$NO$	30 ppm	≤5
Propano	$C_3H_8$	1 vol.-%	sem influência
Sulfureto de hidrogénio	$H_2S$	30 ppm	sem influência

### 5 Verificação de funcionamento

Para a verificação da compensação recomendamos a realização de um teste de funcionamento com hidrogénio a cada 4 semanas. Aplicar 1000 ppm  $H_2$  no sensor e aguardar durante 1 minuto. Se o valor indicado no visor for superior (ou inferior) a +15 ppm (-15 ppm) CO deverá ser realizada uma calibragem para o hidrogénio. Os valores indicados na tabela são valores de referência e aplicam-se a sensores novos. Os valores indicados podem oscilar em cerca de ±30 %. O sensor também pode ser sensível a outros gases (pedir dados à Dräger). As misturas de gases podem ser indicadas como soma de todos os componentes. Os gases com uma sensibilidade negativa podem anular uma indicação positiva de CO. Deve verificar-se se existem misturas de gases.

### CUIDADO

Perigo para a saúde. Não inale o gás de ensaio. Observe rigorosamente as indicações de perigo referidas nas fichas de dados de segurança correspondentes, bem como as instruções de utilização do aparelho de medição de gases Dräger! Para a determinação dos intervalos de calibragem deverão ser observados os respectivos regulamentos nacionais.

DrägerSensor é uma marca da Dräger registada na Alemanha.

## ru - Руководство по эксплуатации

### ВНИМАНИЕ

Данные инструкции по эксплуатации являются дополнением к Руководству по эксплуатации соответствующего газоизмерительного прибора фирмы Dräger. Для любых испытаний сенсора необходимо полностью понимать и строго соблюдать Руководство по эксплуатации соответствующего газоизмерительного прибора фирмы Dräger, а также общего Руководства по эксплуатации 90 23 657.

### 1 Назначение

Для использования в газоизмерительных приборах фирмы Dräger. Для контроля концентрации CO (оксида углерода) в окружающем воздухе, с одновременной компенсацией перекрестной чувствительности к водороду ( $H_2$ ). Компенсация производится до 2000 ppm  $H_2$ .

Диапазон измерения  
Время отклика,  $t_{90}$

≤25 секунд при 20 °C

≤± 2 ppm

≤± 2 % do valor de medição

Deriva de longa duração a 20 °C

≤± 2 ppm/Ano

Sensibilidade

≤± 1 % do valor de medição/mês

Tempo de ligação

12 horas

Condições ambientais

-40 a 50 °C

Temperatura

10 a 90 % h.r.e.

Pressão

700 a 1300 hPa

Influência da temperatura

Ponto zero

≤± 5 ppm

Sensibilidade

≤± 0,3 % do valor de medição/K

Influência da humidade

Ponto zero

sem influência

Sensibilidade

≤± 0,02 % do valor de medição/

% h.r.e.

Gás de calibragem

Ampolas de gás de ensaio

100 ppm CO (5 unidades), N.º de encomenda 68 07 920

300 ppm CO (5 unidades), N.º de encomenda 68 07 921

Garrafa de gás de ensaio (58 l) 1000 ppm  $H_2$ , N.º de encomenda 68 11 955

Garrafa de gás de ensaio (58 l) 250 ppm CO, N.º de encomenda 68 11 554

Garrafa de gás de ensaio (58 l) 50 ppm CO, N.º de encomenda 68 11 117

Vida útil esperada do sensor

>3 anos

2 Outras informações

Consultar as instruções de uso gerais 90 23 657 e o site [www.draeger.com](http://www.draeger.com) ou pedir ao representante competente da Dräger.

3 Filtro selectivo

O filtro selectivo interno está montado de série no sensor. As sensibilidades transversais são eliminadas consideravelmente através dos gases associados como álcoois, gases ácidos ( $H_2S$ ,  $SO_2$ ).

Tempo de funcionamento do filtro: aprox. 25000 ppm x horas do gás associado.

Exemplo: no caso de concentrações de 10 ppm  $H_2S$  segue-se:

um tempo de utilização = 25000 ppm x horas / 10 ppm = 2500 horas.

4 Sensibilidades transversais

Gás/vapor	Símbolo químico	Concentração	Indicação em ppm CO
Amoníaco	$NH_3$	100 ppm	sem influência
Bióxido de enxofre	$SO_2$	25 ppm	sem influência
Cianeto de hidrogénio	$HCN$	50 ppm	sem influência
Cloreto de hidrogénio	$HCl$	40 ppm	sem influência
Cloro	$Cl_2$	20 ppm	sem influência
Dióxido de carbono	$CO_2$	30 vol.-%	sem influência
Dióxido de nitrogénio	$NO_2$	20 ppm	sem influência
Etanol	$C_2H_5OH$	250 ppm	sem influência
Etileno	$C_2H_2$	100 ppm	≤200
Hidrogénio	$H_2$	0,1 vol.-%	≤=15
Metano	$CH_4$	5 vol.-%	sem influência
Monóxido de nitrogénio	$NO$	30 ppm	≤5
Propano	$C_3H_8$	1 vol.-%	sem influência
Sulfureto de hidrogénio	$H_2S$	30 ppm	sem influência

5 Verificação de funcionamento

Para a verificação da compensação recomendamos a realização de um teste de funcionamento com hidrogénio a cada 4 semanas. Aplicar 1000 ppm  $H_2$  no sensor e aguardar durante 1 minuto. Se o valor indicado no visor for superior (ou inferior) a +15 ppm (-15 ppm) CO deverá ser realizada uma calibragem para o hidrogénio. Os valores indicados na tabela são valores de referência e aplicam-se a sensores novos. Os valores indicados podem oscilar em cerca de ±30 %. O sensor também pode ser sensível a outros gases (pedir dados à Dräger). As misturas de gases podem ser indicadas como soma de todos os componentes. Os gases com uma sensibilidade negativa podem anular uma indicação positiva de CO. Deve verificar-se se existem misturas de gases.

### CUIDADO

Perigo para a saúde. Não inale o gás de ensaio. Observe rigorosamente as indicações de perigo referidas nas fichas de dados de segurança correspondentes, bem como as instruções de utilização do aparelho de medição de gases Dräger! Para a determinação dos intervalos de calibragem deverão ser observados os respectivos regulamentos nacionais.

### ВНИМАНИЕ

Опасность для здоровья. Не выдыхайте тестовый газ. Соблюдайте инструкции по технике безопасности и требования Руководства по эксплуатации используемого газоизмерительного прибора фирмы Dräger! Соблюдайте государственные нормативы по интервалам между калибровками.

## da - Brugsanvisning

### FORSIGTIG

Denne brugsanvisning er en supplering til brugsanvisningen for det pågældende Dräger gasmåleapparatet. Enhver håndtering af sensoren forudsætter et nøje kendskab og hensynslægen til brugsanvisningen for det anvendte Dräger gasmåleapparatet samt til den generelle brugsanvisning 90 23 657.

### 1 Anvendelse

Til bruk i Dräger gasmålere. Til overvågning av CO (kullikst-koncentrationen i den omgivende luft, ved samtidig kompenasjon av brint ( $H_2$ )-interferensen. Kompenasjonen foretages op til 2000 ppm  $H_2$ .

Måleområde  
Reaktionsid,  $t_{90}$

≤25 sekunder ved 20 °C

Målenøyaktighet

Nulpunkt  
Følsomhed

Sensitivitet

Langtidsdrift ved 20 °C

Nulpunkt  
Følsomhed